



Dégâts dûs aux séismes, en et autour de la Belgique

Aardbevingsschade in en rondom België



Malgré une sismicité modérée, la Belgique a connu des tremblements de Terre destructeurs.
Ondanks zijn matige seismische activiteit, heeft België toch enkele destructieve aardbevingen gekend.


Zulzeke-Nukerke 1938, M_L 5.6

06-11-1938 10:57:36 UTC



©la Dépêche - June 1938

Dégâts dans les rues de Lille (FR)
Schade in de straten van Rijsel (FR)



Séismogramme à Strasbourg (FR)
Seismogram opgenomen te Strasbourg (FR)



©Het Volk - June 1938

Roermond 1992, M_L 5.8

03-04-1992 01:20:02 UTC




Dégâts à l'église Herkenbosch à Roermond (NL). En Belgique, il y a eu des dégâts à Maastricht
Schade aan de Herkenboschkerk te Roermond (NL). In België was er schade in Maastricht

Liège 1983, M_L 5.1

08-11-1983 00:49:34 UTC



Dégâts aux maisons et voitures dans les rues de Liège
Schade aan huizen en auto's in de straten van Luik



Havré-Boussoit 1949 M_L 4.6

03-04-1949 12:33:41 UTC



Série de séismes dans le Hainaut entre 1887 et 1985. Photo prise à Havré lors de la visite des sismologues de l'ORB dans la zone épicentrale.
Aardbevingenreeks te Henegouwen tussen 1887 en 1985. Foto te Havré wanneer KSB seismologen het 1949 epicentrale gebied bezochten

Observatoire royal de Belgique
Koninklijke Sterrenwacht van België


Pour revoir tous nos posters



Alle posters staan hier bijeen



Dégâts causes par ce séisme à l'église de Marilles
Schade is nog steeds te zien aan de kerktoeren van Marilles



Lettre du bourgmestre de Grand Hallet à l'arrondissement de Waremmes pour la réfection du clocher de l'église
Brief van de burgemeester van Grand Hallet aan het district van Waremmes om de kerktoeren te repareren